

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8115941445
Datum aktivace kuponu:	23. 09. 2026 09:49:47
Platnost do:	23. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

	VIN VSSZZK12RP005436			 kontrolní číslice je v pořádku
	Tovární značka CUPRA	Model BORN	Typ karoserie kombi	
	Druh vozidla osobní	Palivo elektřina	Výkon 170 kW	
	Datum výroby 08. 09. 2023	Datum 1. registrace 02. 11. 2023		

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	09/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 09. 2023 Stáří vozidla: 3 roky Barva vozidla: Mangan Grey – kód 5V Vyrobeno pro trh: Francie Strana řízení: levostranné			
	11/2023			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 02. 11. 2023 Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc			
2024	06/2024	17 000 km	 Francie	Poškození
2026	09/2026		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 14. 09. 2026 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 02. 11. 2023 Přihlášeno jako: Ojeté Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	09/2026		 Česko	Vystavení technického průkazu

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.

- Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	06/2024
Země	 Francie
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	17 000 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 23. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 23. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Cupra
Název modelu	Born
Označení modelu	Born CUPRA 170/82 E1H
Modelový rok	2024
Datum výroby	08.09.2023
Datum prodeje	02.11.2023
Kód barvy	5V
Barva	Mangan Grey
Kód barvy střechy	5V
Barva střechy	Mangan Grey
Kód převodovky	UYX
Kód motoru	ECWA
Výkon(kW)	170
Země	Prodejní program FRANCIE
Iso název země	Francie
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	K11C5D

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (příprava)
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zabarvené
Boční airbag	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
COC dokumenty	COC-dokument 09
Čelní okno	Tónované čelní sklo
Dekorační fólie/emblémy	Emblémy
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	"Basis"
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko – lakované
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Druh náhonu	Zadní náhon
Druh zadních brzd	Bubnové brzdy zadní
Exhalační předpis	Bez exhalačního předpisu
Funkce volání	Ovládací přístroj pro volání o pomoc/ nouzové volání s eCall
Generátory	Alternátor 60A
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavní světlomety	LED- Hlavní světlomety
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 09
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S jednotónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamerový systém/Senzorika okolí	Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu (velký)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kompas/ukazatel dopravního značení	S ukazatelem dopravního značení
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu, provedení pro Japonsko
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra pro přední sedadla	Bez loketních opěrek u předních sedadel
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový světlomet, odbočovací světlo, světlo pro každé počasí a dálniční světlo
Motory	6-vál. diesel 5,9 L/247 PS (24V) Common Rail

Nabíječka baterií	Nabíječka baterií (typ 3)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Bez přídavného nápisu
Nárazník	Sportovní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Vnitrozávodní řízení, osobní vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Označení typu	Označení typu a firemního emblému, bez údajů o zdvih. obj. s emblémem quattro-G
Parkassisistent / Garagenpilot	Bez tlumení
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 1
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod FRANCOUZSKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Převodovka – popis	Převodovka pro elektrický pohon
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádía	Rádio
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	Reproduktory vpředu a vzadu
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
Řídicí kódy	Řízení zvláštní ceny
Řízení	Posilovač řízení
Skupiny zemí	Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu

Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Stadt / Kreuzungsassistent	Bez chladiče oleje
Střední konzola	Střední konzola
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Topení a klimatizace	Climatronic, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Výbava Premium
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní volant s airbagem a s tlumičem
Vyhřívané trysky ostřikovače	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu vlevo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" na otisk prstu s dálkovým ovládáním
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-FRANCIE
Ostatní	"FRONT ASSIST" – with warning and braking reaction to vehicles, pedestrians and cyclists
Ostatní	2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C rear
Ostatní	AirStop® all-season tires 205/60 R16
Ostatní	AirStop® all-season tires 215/50 R19
Ostatní	Alloy wheels "BECRUX", bright machining, 7,5J x 19 – 4 pcs
Ostatní	Alloy wheels "HELIX" 7J x 16" – 4 pcs
Ostatní	Alloy wheels "MENSA AERO" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Ostatní	Battery 320 A (49 Ah)
Ostatní	Bez systémů pro přístup do vozidla

Ostatní	Bez UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Ostatní	Bez zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Ostatní	Bez zvláštních specifikací
Ostatní	Cable (mode 2)
Ostatní	Článkový modul C
Ostatní	DC battery charging (type 3)
Ostatní	Electric motor unit OEH.A
Ostatní	Equipment options subset for France
Ostatní	Extended Assistance package, lane change system Side Assist on both sides and moving-off information system
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function
Ostatní	Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side
Ostatní	Gear ratio 12.976
Ostatní	High-voltage battery 82 kWh (gross)
Ostatní	Child seat anchors f. child seat system i-Size, 2x top tether and child seat anchors in front on front passenger side
Ostatní	Illuminated door handle recesses
Ostatní	Kompenzátor prov. 1
Ostatní	Lane change system Side Assist incl. Blind Spot Monitor, Rear Traffic Alert and exit warning system
Ostatní	LED SBBR Low LED
Ostatní	Mode 3 charging cable for public charging 22 kW (AC)
Ostatní	Nabíjecí kabel M2 EU s ochr. kontaktem úhlový 8 A
Ostatní	Power windows in front, mechanical window regulators in rear
Ostatní	Reduced price package
Ostatní	Rozdělení tříd vozu -10S-
Ostatní	Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle
Ostatní	Software network, version 12
Ostatní	Standard navigation system with media and internet package
Ostatní	Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10
Ostatní	UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz
Ostatní	V2X
Ostatní	With emergency steering support with turn assist
Ostatní	With special requirements on the steering column lock
Ostatní	With welcome light (mirror)
Ostatní	Without speed limiter, without predictive speed limiter

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Mangan Grey – kód 5V
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	02.11.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	14.09.2026
Tovární značka	CUPRA
Obchodní označení	BORN 170 KW 77/82 KWH

Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	SEAT
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Elektropohon
Maximální výkon (kW)	170
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	160
Maximální hmotnost povolená (kg)	2320
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2320

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Délka celková (mm)	4322
Šířka celková (mm)	1809
Výška celková (mm)	1540
Rozvor (mm)	2771
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1100/1100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1260/1260
Ráfky náprava 2	7,5JX19 ET50
Pneumatiky náprava 2	215/50 R19 93T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk za jízdy (db)	63
Spotřeba předpis	2018/1832AX/WLTP

Další záznamy

Akční rádius: 530 (km); |Spotřeba elektrické energie: 164 (Wh/km). | Variabilní provedení vozidla: | #N1-N2: 215/45 R20 95T; 7,5JX20 ET44 | 215/50 R19 93T; 7,5JX19 ET50 | 215/45 R20 95T M+S; 7,5JX20 ET44 | 215/50 R19 93T M+S; 7,5JX19 ET50|DOVOZ FRANCIE, OSVĚDČENÍ O REGISTRACI Č.: 2023EP99886, PŘEDCHOZÍ RZ: GS-724-EL.

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.